



I det inringade området har en stabilitetsutredning genomförts. Gult betyder låg skredrisk, orange medel och röd hög skredrisk. Stabilitetshöjande åtgärder planeras i en mindre del av området. Norra Skansenvägen – arbete som pågår

Skadeplats

I området Smörkullen har stabilitetshöjande åtgärder genomförts. Smörkullen – åtgärder som genomförts